

## RAPPORT DE VISITE OU DE REUNION

Affaire: CONSTRUCTION D'UNE UNITE DE		Date:	Code:	Lot:
CONDITIONNEMENT ALIMENTAIRE AU SITE DE TECHNOPOLE AGROALIMENTAIRE DE BIZERTE		18/06/2021	C21009	ELECTRICITE
Maitre d'ouvrage	Architecte	Bureau d'études	Entreprise	
SOCIETE DU POLE				
DE	Mr. BASSEM	Mr. HASSEN	ENTREPRISE ZIOUDI	
COMPETITIVITE	AMRAOUI	ZORAI	MOHAMED	
DE BIZERTE			27 069 519	

## Objet de la visite ou de la réunion :

## Examen des fonds des fouilles

- Les trois sondages sont réalisés à des profondeurs variables 3.30m ; 3.10m et 3.20m.
- Les couches rencontrées sont :
  - Une première couche de remblai d'épaisseur variable allons jusqu'à 1.00m.
  - Une deuxième couche d'argile marron humide qui peut être gonflante.
  - Une troisième couche d'argile sableuse de caractéristique mécanique acceptable qui peut être vérifier par un rapport géotechnique ou par des essais au laboratoires suite au prélèvement.
- On n'a pas d'objection pour l'ancrage des fondations à une profondeur variable de -3.20m/TN existant auprès du sondage central, tout en dépassant la profondeur de saturation de l'argile (soit -2.5m/TN) d'autre part, à ne pas dépasser la quantité du gros béton dans le marché.
- Eviter l'utilisation des prépoteaux, sauf indication des concepteurs.

